

Додаток 6  
до Вимог щодо забезпечення нумерації  
та здійснення обліку фонду захисних  
споруд цивільного захисту  
(пункт 9)

**АКТ**  
**оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його**  
**використання для укриття населення як найпростішого укриття**

30 08 2023 року

м. Кременчук  
(назва населеного пункту)

Нами, членами комісії:

СЕРГІЄНКО Сергій Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті;

НИКИФОРОВ Володимир Валентинович – перший проректор;

КОСТІН Віктор Володимирович – проректор з НІМР;

УСАТЮК Володимир Михайлович – проректор з НІРЕ;

СТЕЦЕНКО Микола Андрійович – головний інженер;

ЦИБУЛЬНИК Нінель Несторівна – начальник відділу охорони праці;

БАХАРЄВ Володимир Сергійович – голова профкому;

ЧЕНЧЕВОЙ Володимир Віталійович – провідний фахівець з питань цивільного захисту;

ПОХИЛА Діана Максимівна – заступник голови профспілки студентів університету;

САХНО Юрій Петрович – заступник начальника відділу організації заходів цивільного захисту та наглядово-профілактичних заходів Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області;

САЛІМОВА Юлія Борисівна – головний спеціаліст відділу цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

Представник Кременчуцького міськрайонного Управління головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області;

ВСТОШКІНА Маргарита Андріївна – дільничний офіцер поліції Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області

у присутності ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла  
Остроградського Загірняка Михайла Васильовича – голова комісії  
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:  
м. Кременчук, б-р. Пушкіна 3 Навчальний корпус № 5  
державної, комунальної, приватної форми власності,  
(непотрібне закреслити)

що належить Кременчуцькому національному університету імені Михайла Остроградського  
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,  
комунальної - органу місцевого самоврядування,

Міністерство освіти і науки України

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

**За результатами проведеного огляду встановлено:**

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

підвальне приміщення навчального корпусу № 5

основне функціональне призначення,

вбудоване в п'ятиповерхову цегляну будівлю

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 300 кв.м, загальний об'єм 1100 куб.м на 380 осіб

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі

(чисті або захащені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 2 входи (виходи), не захащені, захищені від атмосферних опадів навісами

не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю

(кількість, входи не захащено, захищено від атмосферних опадів навісьями або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: в наявності, укомплектовано електро та природними системами циркуляції повітря

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено проектом, в наявності

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли чоловічі та жіночі туалети із загальною кількістю: унітази – 8 шт., пісуари – 4 шт., умивальники – 2 шт.

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення в наявності, справне, напруга 220 В, електрообладнання заземлене, в наявності автономне освітлення (ліхтарі – 2 шт.)

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

стаціонарна телефонна мережа, інтернет Wi-Fi в робочому стані

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння пожежний щит укомплектований, вогнегасники в кількості 13 одиниць із них марки ВУ-3 – 3 шт., ВП-2 – 8 шт., ВП-5 – 2 шт.  
 (споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)














### ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

підвальне приміщення навчального корпусу № 5 рекомендовано для використання для укриття персоналу та здобувачів освіти, як найпростішого укриття  
 (об'єкт (будівля, споруда, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)  
 за умов: забезпечення укриттям не більше 380 осіб  
 (перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо

утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	
	Ректор КрНУ Михайло ЗАГРНЯК
	Проректор з НПІТ Сергій СЕРГІЄНКО
	Перший проректор Володимир НИКИФОРОВ
	Проректор з НПІМР Віктор КОСТІН
	Проректор з НПІРЕ Володимир УСАТЮК
	Головний інженер Микола СТЕЦЕНКО
	Начальник відділу охорони праці Нінель ЦИБУЛЬНИК
	Голова профкому Володимир БАХАРЄВ
	Провідний фахівець з питань ЦЗ Володимир ЧЕНЧЕВОЙ
	Заступник голови профспілки студентів університету Діана ПОХИЛА
	Заступник начальника відділу організації заходів цивільного захисту та наглядово-профілактичних заходів Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області Юрій САХНО
	Головний спеціаліст відділу цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Юлія САЛІМОВА
	Представник Кременчуцького міськрайонного Управління головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області
	Дільничний офіцер поліції Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області Маргарита ВЕТОШКІНА
	(посада, власне ім'я, прізвище)

Додаток 6  
до Вимог щодо забезпечення нумерації  
та здійснення обліку фонду захисних  
споруд цивільного захисту  
(пункт 9)

### АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його  
використання для укриття населення як найпростішого укриття

30 08 2023 року

м. Кременчук  
(назва населеного пункту)

Нами, членами комісії:

СЕРГІЄНКО Сергій Анатолійович – проректор з науково-педагогічної  
роботи та новітніх технологій в освіті;

НИКИФОРОВ Володимир Валентинович – перший проректор;

КОСТІН Віктор Володимирович – проректор з НПМР;

УСАТЮК Володимир Михайлович – проректор з НПРЕ;

СТЕЦЕНКО Микола Андрійович – головний інженер;

ЦИБУЛЬНИК Нінель Несторівна – начальник відділу охорони праці;

БАХАРЄВ Володимир Сергійович – голова профкому;

ЧЕНЧЕВОЙ Володимир Віталійович – провідний фахівець з питань  
цивільного захисту;

ПОХИЛА Діана Максимівна – заступник голови профспілки студентів  
університету;

САХНО Юрій Петрович – заступник начальника відділу організації заходів  
цивільного захисту та наглядово-профілактичних заходів Кременчуцького  
районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області;

САЛІМОВА Юлія Борисівна – головний спеціаліст відділу цивільного  
захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій Департаменту з питань  
цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради  
Кременчуцького району Полтавської області;

Представник Кременчуцького міськрайонного Управління головного  
управління Держпродспоживслужби у Полтавській області;

ВСТОШКІНА Маргарита Андріївна – дільничний офіцер поліції  
Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області

у присутності ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла  
Остроградського Загірняка Михайла Васильовича – голова комісії  
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним  
особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

м. Кременчук вул. Першотравнева 21/1 Навчальний корпус № 7

державної, комунальної, приватної форми власності,  
(непотрібне закреслити)

що належить Кременчуцькому національному університету імені Михайла Остроградського  
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,  
комунальної - органу місцевого самоврядування,

Міністерство освіти і науки України

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства,  
установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

підвальне приміщення навчального корпусу № 7

основне функціональне призначення,

вбудоване в п'ятиповерхову цегляну будівлю

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 200 кв.м, загальний об'єм 420 куб.м на 120 осіб

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 2 входи (виходи), не захаращені, захищені від атмосферних опадів навісами

не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів навісьями або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: в наявності, укомплектовано вентиляторами з електричним приводом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектиність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено проектом, в наявності

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли в наявності один пісуар, умивальник – 1 шт., відро-туалет ємністю 15 л. – 2 шт., баки для нечистот об'ємом 40 л. – 2 шт.

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення в наявності, справне, напругою 220 В, електрообладнання заземлене, в наявності автономні електричні ліхтарі – 2 шт.

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

в наявності гучномовці, стаціонарна телефонна мережа, інтернет Wi-Fi в робочому стані

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

в наявності система протипожежної сигналізації з оповіщенням (справна)

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)















наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогашіння пожежний шланг укомплектований, логгер велики в кількості 16 одиниць із них вуглекислотні марки ОУ – 3 шт., ВП-2 – 11 шт., ВВК – 2 шт.  
 (споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогашіння немає)

### ВИСНОВОК

**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття**

підвальне приміщення навчального корпусу № 7 рекомендовано для використання для укриття персоналу та здобувачів освіти, як найпростішого укриття  
 (об'єкт (будівля, споруда, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)  
 за умов: забезпечення укриттям не більше 120 осіб  
 (перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	
	Ректор КрНУ Михайло ЗАГІРНЯК
	Проректор з НПНТ Сергій СЕРГІЄНКО
	Перший проректор Володимир НИКИФОРОВ
	Проректор з НПМР Віктор КОСТІН
	Проректор з НПРЕ Володимир УСАТЮК
	Головний інженер Микола СТЕЦЕНКО
	Начальник відділу охорони праці Нінель ЦИБУЛЬНИК
	Голова профкому Володимир БАХАРЄВ
	Провідний фахівець з питань ЦЗ Володимир ЧЕНЧЕВОЙ
	Заступник голови профспілки студентів університету Діана ПОХИЛА
	Заступник начальника відділу організації заходів цивільного захисту та наглядово-профілактичних заходів Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області Юрій САХНО
	Головний спеціаліст відділу цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Юлія САЛІМОВА
	Представник Кременчуцького міськрайонного Управління головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області
	Дільничний офіцер поліції Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області Маргарита ВСТОШКІНА
	(посада, власне ім'я, прізвище)

{Вимоги доповнено додатком 6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020}

Додаток 6  
до Вимог щодо забезпечення нумерації  
та здійснення обліку фонду захисних  
споруд цивільного захисту  
(пункт 9)

### АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його  
використання для укриття населення як найпростішого укриття

30 08 2023 року

м. Кременчук  
(назва населеного пункту)

Нами, членами комісії:

СЕРГІЄНКО Сергій Анатолійович – проректор з науково-педагогічної  
роботи та новітніх технологій в освіті;

НИКИФОРОВ Володимир Валентинович – перший проректор;

КОСТІН Віктор Володимирович – проректор з НПМР;

УСАТЮК Володимир Михайлович – проректор з НПРЕ;

СТЕЦЕНКО Микола Андрійович – головний інженер;

ЦИБУЛЬНИК Нінель Несторівна – начальник відділу охорони праці;

БАХАРЄВ Володимир Сергійович – голова профкому;

ЧЕНЧЕВОЙ Володимир Віталійович – провідний фахівець з питань  
цивільного захисту;

ПОХИЛА Діана Максимівна – заступник голови профспілки студентів  
університету

САХНО Юрій Петрович – заступник начальника відділу організації заходів  
цивільного захисту та наглядово-профілактичних заходів Кременчуцького  
районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області;

САЛІМОВА Юлія Борисівна – головний спеціаліст відділу цивільного  
захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій Департаменту з питань  
цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради  
Кременчуцького району Полтавської області;

Представник Кременчуцького міськрайонного Управління головного  
управління Держпродспоживслужби у Полтавській області;

ВЕСТОШКІНА Маргарита Андріївна – дільничний офіцер поліції  
Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області.

у присутності ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла  
Остроградського Загірняка Михайла Васильовича – голова комісії  
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним  
особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:  
м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20 Навчальний корпус № 2  
державної, комунальної, приватної форми власності,  
(непотрібне закреслити)

що належить Кременчуцькому національному університету імені Михайла Остроградського  
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,  
комунальної - органу місцевого самоврядування,

Міністерство освіти і науки України  
державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства,  
установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

шкільне приміщення навчального корпусу № 2

будоване в п'ятиповерхову цегляну будівлю основне функціональне призначення,  
розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)  
загальна площа 230 кв.м, загальний об'єм 560 куб.м на 220 осіб

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний  
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)  
санітарний задовільний

загальний стан приміщень чисті, сухі  
(задовільний, незадовільний)  
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 2 входи (виходи), не захаращені, захищені від атмосферних опадів навісами

не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю  
(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів навісьями або навісами,  
обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: в наявності, укомплектовано електро та природніми системами циркуляції повітря

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено проектом, в наявності

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли відро-туалети ємністю 15 л. – 3 шт., баки для нечистот об'ємом 60 л. – 2 шт.

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) умивальник – 1 шт.

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення в наявності, справне з напругою 220 В, електрообладнання заземлене, в наявності автономне освітлення (ліхтарі – 2 шт.)

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

стаціонарна телефонна мережа, інтернет Wi-Fi в робочому стані

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)















наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння пожежний щит укомплектований, вогнегасник в кількості 13 одиниць із них марки ВУ-3 – 3 шт., ВП-2 – 8 шт., ВП-5 – 1 шт., ВВК-1.4 – 1 шт.  
 (споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

### ВИСНОВОК

**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття**

підвальне приміщення навчального корпусу № 2 рекомендовано для використання для укриття персоналу та здобувачів освіти, як найпростішого укриття  
 (об'єкт (будівля, споруда, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)  
 за умов: забезпечення укриттям не більше 220 осіб  
 (перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	
	Ректор КрНУ Михайло ЗАГРНЯК
	Проректор з НПНТ Сергій СЕРГІЄНКО
	Перший проректор Володимир НИКИФОРОВ
	Проректор з НПМР Віктор КОСТІН
	Проректор з НПРЕ Володимир УСАТЮК
	Головний інженер Микола СТЕЦЕНКО
	Начальник відділу охорони праці Нінель ЦИБУЛЬНИК
	Голова профкому Володимир БАХАРЄВ
	Провідний фахівець з питань ЦЗ Володимир ЧЕНЧЕВОЙ
	Заступник голови профспілки студентів університету Діана ПОХИЛА
	Заступник начальника відділу організації заходів цивільного захисту та наглядово-профілактичних заходів Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області Юрій САХНО
	Головний спеціаліст відділу цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Юлія САЛІМОВА
	Представник Кременчуцького міськрайонного Управління головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області
	Дільничний офіцер поліції Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області Маргарита ВЕТОШКІНА
	(посада, власне ім'я, прізвище)

{Вимоги доповнено додатком 6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020}